

Brandslukning til stokeranlæg



En termisk ventil, kan adskilles hvis den er utæt.
Kontroller om der er skidt i ventilen.
Rens ventilen hvorefter den samles igen, hvis den
forsat er utæt, skal den skiftes.



Brandsluknings sættet

nr.: 30 3955 999 består af:

- 1 stk. 37 0882024 Membrantank T/Stoker 24 l
- 1 stk. 45 1000 096 Termisk overløbssikring
- 1 stk. 00 0130 537 Galv. Tee 3/4"-1/2"-1/2"
- 1 stk. 43 0335 004 Kontraventil 1/2"
- 1 stk. 01 2040 404 Galv. Nippelrør 1/2"- 40mm
- 1 stk. 41 8118 504 Kuglehane M/N 1/2"

Manometer er ikke inkluderet.

VVS-EKSPERTEN

Håndværkerbutik - en gros - også salg til private

Hedensted
Mimersvej 2
75 89 03 03
salg@vvs-eksperten.dk

Esbjerg
Tømmervej 11a
75 84 03 03

Hjørring
Farøvej 1B
36 16 03 03

Holstebro
Elkjærvej 112
96 88 03 03

Kolding
Dieselvej 3
75 52 03 03

Nykøbing F.
Chr. Winthersvej 12
55 43 03 03

Næstved
Lunavej 3
55 72 03 03

Odense
Svendborgvej 253B
76 10 03 03

Randers
Alsikevej 6
87 91 03 03

Roskilde
Håndværkervej 60A
98 99 03 03

Rødovre
Industrivej 1
96 83 03 03

Thisted
Leopardvej 32
43 62 03 03

Aalborg
Vidalsvej 2
96 76 03 03

Århus/Tilst
Anelystparken 13
86 98 03 03